

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0185-43	FECHA:	martes, 14 de octubre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Jimenez sanches

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

