



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARAIZAPO, ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0212-45	FECHA:	07/01/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA (PROMEDIO 3X2MTS)



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO COMPLETO (INCLUYE CONTRALLAVE)




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 6: SUSTITUCIÓN PUERTAS EN AREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia, OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

