

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0222-42	FECHA:	08/01/2025




Foto 1: Sustitución de repello en paredes.




Foto 2: Sustitución de puerta en área de aula.



Foto 3: Sustitución de depósito de agua.(rotoplas).



Foto 4: Sustitución de ventanas.




Foto 5: Sustitución de piso de granito. Y losa de patio.



Foto 6: Sustitución de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

