

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Piedrona, Aldea El Bosque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0230-42	FECHA:	6/08/2025




Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PISO



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: LOSA DE PATIO




Foto 5: MANTENIMIENTO DE VENTANALES



Foto 6: PINTURA DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsi Noemí López Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

