

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUP ANEXA EOUN No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE TRANSITO ROJAS 7-18 ZONA 6 BARRIO LA DEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0275-42	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 2: FOTOGRAFIA GENERAL

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUP ANEXA EOUN No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE TRANSITO ROJAS 7-18 ZONA 6 BARRIO LA DEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0275-42	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: Sustrucción puertas de aulas (2*1mts)



Foto 2: Reparación y mantenimiento de puertas de aulas (chapa yale)



Foto 3: Reparación y mantenimiento de puertas de barranda



Foto 4: Ventanales




Foto 5: Reparación y mantenimiento a porton (chapa yale)



Foto 6: Reparación y mantenimiento portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--