

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFA. BLANCA ALICIA CABERERA FOLGAR DE BONILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0290-42	FECHA:	miércoles, 8 de octubre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCIÓN PUERTAS EN AREA DE AULAS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABETADAS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

