

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0298-45	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: SE OBSERVA ESTRUCTURA EN MALAS CONDICIONES



Foto 3: ES NECESARIO SUSTITUIR LAS PUERTAS



Foto 4: ES NECESARIO SUSTITUIR VENTANAS



Foto 5: PISO DE CEMENTO SE OBSERVA RAJADO



Foto 6: MURO PERIMETRAL EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucila Cruz López

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
ALDEA PALO VERDE
JALAPA, JALISCO