

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LÓPEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0394-43	FECHA:	viernes, 10 de octubre de 2025



Foto 1: CERCO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 2: LOSA DE PATIO CON GRIETAS Y HUNDIMIENTO



Foto 3: CAPACIDAD DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES LIMITADA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isma Yolanda Ureba Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público