

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS JIMÉNEZ, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0395-43	FECHA:	miércoles, 9 de abril de 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE TUBO CON MALLA (PROMEDIO DE 3X2MTS)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo