

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA AGUIJOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUIJOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0429-42	FECHA:	miércoles, 8 de octubre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--