



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0435-42	FECHA:	08/01/2025




Foto 1: LOMA DE PATIO




Foto 2: ENERGIA ELECTRICA



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Delvia Hun Lima Yanes
Firma y sello del Presidente de la OPF.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público