

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA ZARCA, ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-070943	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Muro de concreto deficiente, debe ser sustituido.




Foto 2: Cambio del Cerco perimetral por seguridad para la escuela.



Foto 3: El porton de acceso requiere reparación y mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Alida Jeannette Sánchez y Sánchez Firma y sello del Presidente de la OPR
--

 Miguel Ángel Pérez Cardona Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--