

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐



DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACION INICIAL- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARLOROMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0712-42	FECHA:	30/07/2025



Foto 1:Muro perimetral dañado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

