

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | JALAPA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA SAN JOSÉ CARRIZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0713-43 | FECHA:                         | 8/01/2025                                    |



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: REPARACIÓN DE VENTANAS



Foto 4: SUSTICIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Belen Aguilar Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | JALAPA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA SAN JOSÉ CARRIZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0713-43 | FECHA:                         | 8/01/2025                                    |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 10: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ÁREA DE COCINA



Foto 11: VISTA GENERAL DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Belén Aguilar Cruz

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

