



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEI-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR G, LOTE 8, COLONIA CHINCHILLA, BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0815-42	FECHA:	07/08/2024



Foto1: Reparación y sustitución de la cocina para cumplir con normas de higiene.



Foto 2: Reparación del muro perimetral con block.



Foto 3: Sustitución de Ventanas.



Foto 4: Colocación de piso.




Foto 5: Reposición de puerta.



Foto 6: Cambio de Canales y bajadas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público