

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sanyuyo, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0897-45	FECHA:	06 de enero de 2025



Foto1: Reparación de sistema eléctrico (ranurado, entubado, cableado, corrección eléctrica, verificación y emplacamiento de luminarias , tomacorrientes polarizados, tierras físicas, instalación de filipones. (6 salones, 1 bodega, 5 baños, 2 pasillos).



Foto 2: Pintura en muros interior y exterior (pintura en el establecimiento)



Foto 3: Mantenimiento de: 1. puertas, pintura, repación y cambio de chapa de 6 puertas. 2. Pintura de 5 puertas



Foto 4: Reparación y mantenimiento de 5 baños y 1 migatorio



Foto 5: Estructura de techo (Instalaciones de estructura de techo costanera de 6 x2 y 2 x 4) (Instalación de laminas en la sala 26)



Foto 6: Establecimiento de Telesecundaria Sanyuyo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Jeronimo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

