

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEI- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA ACHIOTES JUMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0905-42	FECHA:	19/08/2025



Foto 1: Sustrucción de losa de patio



Foto 2: Sustrucción de red de drenajes



Foto 3: Sustrucción de piso



Foto 4: Sustrucción de baños dañados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  