

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Colonia Linda Vista JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0954-43	FECHA:	13/08/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE 3"




Foto 3: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



Foto 4: FOTOGRAFIA GENERAL


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

