

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea el Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0960-42	FECHA:	11/11/2025

 EODP ANEXA A EORM ALDEA EL DURAZNO	 Estructura de Techo: Cambio de 130 mts2
---	---

 Cambio de Puertas por mas estado	 Reparacion de Sistema Electrico
--	--

 Pintura Exterior e Interior	 Cambio de Ventas por mal Estado
--	---

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL	EODP Anexa a EORM Aldea el Durazno	DIRECCIÓN DEL	Aldea el Durazno
CÓDIGO DEL	21-01-0960-42	FECHA:	11/11/2025




Cambio de Baños por mal Estado.



Cambio de Tanque de agua por mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

