

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Arloroma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1014-45	FECHA:	06/01/2025



Foto 1:

Se observa muro perimetral colapsado.



Foto 2:

Se aprecia muro perimetral en mal estado



Foto 3:

Se observa muro perimetral en malas condiciones.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Albing Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público