

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MIRAFLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1090-43	FECHA:	16/09/2025



Foto1: SE OBSERVA LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: SE APRECIA LA ESTRUCTURA DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 3: SE OBSERVAN PUERTAS DE BAÑOS Y DE AULA EN MALAS CONDICIONES



Foto 4: SE OBSERVA PORTON EN MAL ESTADO



Foto 5: SE OBSERVA MURO DE BLOCK Y MALLA




Foto 6: LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zenaida de Jesus Arce Firma y sello del Presidente de la C.F.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

