

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1096-42	FECHA:	6/01/2025



Foto 1: Presenta daños por el tiempo de uso



Foto 2: presenta escabaciones que acumulan suciedad



Foto 3: piso en aulas demasiado rayado por la antigüedad y uso




Foto 4: posee quebraduras profundas



Foto 5: Corredor agrietado



Foto 6: Dificultad para su limpieza por las grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1096-42	FECHA:	6/01/2025



Foto 7: Presenta desgaste de pintura en los muros exteriores




Foto 8: paredes con decoloracion





Foto 9: se evidencia desprendimiento de pintura



Foto 4: pintura presenta descascaramiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---