

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA DE ITZACOBÁ, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1099-42	FECHA:	07/01/2025



Foto 1: SE OBSERVA PARTE DEL MURO CON MALLA



Foto 2: SE OBSERVA CIMIENTOS DE LAS COLUMNAS HAN COLAPSADO, INGRESA MUCHA CORRIENTE DE AGUA CON LODO



Foto 3: CONSTRUCCION DE COLUMNA EN MAL ESTADO



Foto 4: SE OBSERVAN CIMIENTOS




Foto 5: INGRESA DEMASIADO MONTE A LA ESCUELA, DEBIDO A LOS ARBOLES QUE HAY EN LA VECINDAD Y VENCIERON EL MURO,



Foto 6: ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

