

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PIEDRAS, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1225-43	FECHA:	10/09/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"




Foto 3: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA (TIPO ROTOPLAS)



Foto 4: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJES PVC4" INCLUYE ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR



Foto 6: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Leticia Perez Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

