

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUACATE DULCE, ALDEA SAN JOSE CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1226-43	FECHA:	25/09/2025



Foto1: EVIDENCIA DE CERCO DE MALLA DETERIORADO.



Foto 2: EVIDENCIA DE CERCO DE MALLA DESTRUIDO.



Foto 3: EVIDENCIA DE PORTON CON AGUJEROS Y LAMINA DESPEGADA.



Foto 4: EVIDENCIA DE SOPORTES DE PORTON DETERIORADOS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público