

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | JALAPA                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CALVARIO SANYUYO, JALAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-1239-42 | FECHA:                         | 25/09/2025                         |



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Daniel Muñoz B...*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

