

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1244-42	FECHA:	08 DE MAYO DE 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PISO



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN



Foto 5: PUERTAS



Foto 6: COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raquel del Rosario Valenzuela

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

