

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1255-45	FECHA:	7/04/2025



Foto1:sustitución de lamparas y plafoneras



Foto 2: Reparación y Mantenimiento de puertas de baños



Foto 3: sustitucion de baños completos (incluye contra llave)



Foto 4: Sustitucion de lamina troquelada calibre 26, tubos galvanizados y costanera (12.30x7)



Foto 5: sustitución de pintura de agua y sustitución de pintura de aceite zocalo



Foto 6 : plataforma de cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público