

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA            | MUNICIPIO:                     | JALAPA                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA ELENA              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-1258-42     | FECHA:                         | viernes, 10 de octubre de 2025 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO





Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|