

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS BRISAS, ALDEA SASHICO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1260-45	FECHA:	05/08/2,025



Foto 1: Sustrucción lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustrucción estructura de techo.



Foto 3: Sustrucción losa de patio, incluye base, fundición y acabado.



Foto 4: Sustrucción cerco perimetral con block y malla.



Foto 5: Sustrucción de porton principal de tubo con lámina lisa, (promedio 3x2mts.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia Perez Simenez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

