

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Toma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1319-45	FECHA:	24 de abril de 2025



Foto1: Estructura de techo



Foto 2: Sustitución torta de cemento



Foto 3: Sustitución de canales de metal



Foto 4: Sustitución de portones



Foto 5: Sustitución muro perimetral



Foto 6: Sustitución de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

