

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                     |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA            | MUNICIPIO:                     | JALAPA                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA TEJERA, ALDEA PALO VERDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-1344-42     | FECHA:                         | 19/08/2025                          |



Foto 1: losa de patio dañada que es un peligro para los niños




Foto 2: Sustitucion de sanitarios y uriniales



Foto 3: mejoramiento de drenajes y red de agua potable



Foto 4: Daño en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público