

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1349-42	FECHA:	10/04/2025



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA (calibre26)



Foto 2: PUERTAS



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5 FOTOGRAFIA GENERAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público