

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALTUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101135042	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: CANALETA FUNDIDA EN LOSA DE PATIO



Foto 4: FUNDICIÓN DE LOZA DE PATIO



Foto 5: MURO PERIMETRAL



Foto 6: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zury Ibanez C.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

