

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1374-42	FECHA:	domingo, 20 de abril de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCION DE PINTURA BASE AGUA



Foto 4: SUSTITUCION DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO)






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

