



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1381-42	FECHA:	4/5/2025




Foto 1: SE OBSERVA LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: SE APRECIA LA ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 3: PISO DE GRANITO EN MALAS CONDICIONES



Foto 4: SE OBSERVA BARANDA EN MAL ESTADO



Foto 5: SE OBSERVA INICIO DE MURO DE BLOCK Y MALLA



Foto 6: LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1381-42	FECHA:	4/5/2025




Foto 1: DEPOSITO DE AGUA SE OBSERVA EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: SE NECESITA REPARACION EN EL AREA DE COCINA.



Foto 3: SE NECESITA SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

