

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1445-45	FECHA:	11/11/2025



Foto1: Sustitución de ventanas en aulas.



Foto 2: Sustitución de Puerta en Aula.



Foto 3: Reparación de puerta en aulas.



Foto 4: sustitución piso de granito.



Foto 5: Sustitución de Baños.



Foto 6: Reparación sistema eléctrico..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1445-45	FECHA:	11/11/2025



Foto1: Sustitución de Losa de patio.



Foto 2: Sustitución de base y tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

