

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 442	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SAUZAL, ALDEA EL BOSQUE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1464-45	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: En las fotografías se aprecia la necesidad de sustituir el techo del Centro Educativo NUFED, para evitar que se cuele el agua en el invierno ya que por donde quiera se cuele.



Foto 2: es necesario sustituir el muro ya que esta a punto de colapsar, para mejor seguridad de los estudiantes,



Foto 3: es necesario de sustituir la losa del patio ya que esta super deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselya Perez Coalicica

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

