

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DURAZNAL ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1469-42	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Losa de patio frente a módulo de aulas en mal estado



Foto 2: Losa de patio en mal estado, frente al módulo de cocina



Foto 3: Área de pila, losa de patio y sistema de drenaje en mal estado




Foto 4: Sistema de agua potable con deficiencias, 1 tinaco sin instalación



Foto 5: Área de cocina: pollo fuego en mal estado



Foto 6: Área de cocina: chimenea en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOR:M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL DURAZNAL ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1469-42	FECHA:	19/09/2025




Foto 7: Luminarias en mal estado.



Foto 8: Puertas deniveladas + chapas dañadas.



Foto 9: soportes de canales dañados, canales no cumplen la función de evacuar correctamente el agua pluvial.

Foto 10:

Foto 11: Area de cocina: pollo fuego en mal estado

Foto 12: Area de cocina: chimenea en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

