

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIEDRAS, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1493-42	FECHA:	06/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS




Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"



Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS MEDIDAS TÍPICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

M. X. Hoyd. Reyna

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

