

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 471	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS PINOS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1510-45	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 1: SUSTICION DE PUERTA DE BAÑO (0.80*1.00cms)




Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 3: REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE BANQUETA EN BATERIA DE BAÑOS



Foto 6: REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO COMPLETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 471	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS PINOS, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1510-45	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN GALERA




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

