

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARLOROMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1520-42	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: Pintura en malas condiciones





Foto 2: Lámina dañadas



Foto 3: sustitucion de losa de patio



Foto 4: Reparación estructura de techo dañada con oxido por lluvias



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Yaneeth Cruz Escalante

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

