

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Pastoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0009-42	FECHA:	07/01/2025




Foto 1: Se cambiarán ventanales ya que están quebrados



Foto 2: Requiere cambio de estructura



Foto 3: Se cambiará el canal ya que está quebrado



Foto 4: Se pintarán ya que la pintura está deteriorada



Foto 5: Se cambiará la malla porque ya no está en buen estado



Foto 6: Se cambiará el muro de contención ya que colapsó

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

