

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SESTIADERO, ALDEA HIERBA BUENA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0033-43	FECHA:	07/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE 100 M2 DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTUTA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---