

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0050-46	FECHA:	13 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Reparación de vidrios



Foto 2: Impermeabilización de aulas



Foto 3: Cambio de pintura edificio escolar



Foto 4: Sustitución de puertas de baños



Foto 5: Sustitución de piso en los sanitarios



Foto 6: Sustitución de portón aula de mecánica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - OPF - BARRIO SAN JOSÉ Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCIÓN SAN PEDRO PINULA, JALAPA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Foto7: Sustitución de puerta de un aula




Foto 8: Reparación de Sistema eléctrico



Foto 9: Reparación de loza de patio



Foto 10: Reparación de cuneta agua llovediza



Foto 11: Reparación Banqueta de aulas



Foto 12: Reparación repello monocapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 - OPF -
 BARRIO SAN JOSÉ
 SAN PEDRO, JALAPA

Firma y Sello del Presidente de la OPF


 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN
 SAN PEDRO, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público