

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CRUCITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0082-42	FECHA:	7/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON TUBO GALVANIZADO Y MALLA 1/2 METROS DE ALTO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON CON MALLA Y TUBO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---