

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RISCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0087-45	FECHA:	6/01/2024



Foto 1 y 2: Piso de Cemento y Losa de Patio en mal estado.



Foto 3: Pintura de muros interno y externo necesitan mantenimiento.



Foto 4: El porton principal necesita reparación.



Foto 5: Reparación de puertas en Aulas y sustitución de puertas de los baños por estar en mal estado.



Foto 6: Reparación de cocina para preparación de alimentos.



Foto 7 y 8: Rotoplas en malas condiciones y reparación del sistema Eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

