

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALESTINA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0098-42	FECHA:	6/01/2024



Foto 1: sustitución lamina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitucion estructura de techo



Foto 3: sustitucion de puertas en area de baño, reparación y mantenimiento de puertas en area de baños



Foto 4: sustitución de canales y bajadas 4"



Foto 5: sustitucion de cuneta de concreto



Foto 6: Reparación losa de patio incluye base, fundición y acabado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Carmen Antonia Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Elena

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALESTINA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0098-42	FECHA:	6/01/2024



Foto 7: Reparación y mantenimiento de depósitos de agua



Foto 8: sustitución de pila



Foto 9: Sustitución de muro de block pineado incluye tubos de drenaje




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Antonia Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

