

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0131-43	FECHA:	08/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA



Foto 2: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 3: SUSTITUCION MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

