

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARRIZAL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0132-43	FECHA:	06/01/2025




Foto1: SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR



Foto 2: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE



Foto 3: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 4: SUSTITUCION DE SANITARIO COMPLETO (INCLUYE CONTRALLAVE)



Foto 5: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA (TIPO ROTOPLAS)



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS PINTURA, CILICON, LIMPIEZA DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>[Firma]</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i>
---	--